

Recyclage STARS 2

STAGE D'APPUI EN RADIOPROTECTION ET EN
SECURITE : Entrée/sortie des matériels

Public

Personnel d'entreprises extérieures habilités RP2 amené à réaliser des contrôles et mesures de radioprotection des matériels en sortie de zone contrôlée et de site.

Objectifs

Etre capable de :

- Mettre en œuvre les différentes techniques de mesures de contamination surfacique
- D'utiliser les appareils de radioprotection
- Appliquer et faire des règles concernant l'entrée et la sortie d'outillage et matériels issus de ZppDN
- Faire appliquer les exigences de zonage du référentiel propreté radiologique

Thèmes traités

- Technique de mesures de contamination
- Limites en sortie de ZC et site
- Exercices mesures de contamination et limites en sortie de ZC
- Mise en situation pratique
- Bilan de la mise en situation
- Validation des acquis

Moyens

Cette formation nécessite de réaliser des parties pratiques sur chantier école agréé par EDF

Prérequis

Avoir suivi et réussi le module STARS 2 depuis moins de 3 ans. Tolérance 6 mois sans intervention sur le domaine

Pédagogie

Méthodes alternées : découverte, expositive et/ou participative.
Formateur qualifié par un organisme de formation agréé EDF-STARS.



Evaluation

Sommative : validations des acquis théoriques

Nombre de participants

12 personnes maximum

1 formateur par groupe de 6 stagiaires pour les séquences pratiques

Validation :

Certificat / attestation de fin de stage

Durée :

7 heures réparties sur 1 jour

Durée de validité et recyclage :

Le certificat est valable 3 ans. Une tolérance de 6 mois à échéance du certificat est autorisé pour accéder au recyclage (sans intervention sur le domaine concerné)

IFCEN

Centre de formation
de la Vallée du Rhône

ZA les Tomples
6 Allée des Entrepreneurs
26700 Pierrelatte
T: 04 75 54 20 10