

STARS 2 Recyclage - Entrée/sortie des matériels

Public Visé

Personnel d'entreprises extérieures habilités RP2 amené à réaliser des contrôles et mesures de radioprotection des matériels en sortie de zone contrôlée et de site.

Pré Requis

- Avoir suivi et réussi le module STARS 2 depuis moins de 3 ans
- Tolérance 6 mois sans intervention sur le domaine

Objectifs pédagogiques

Être capable de :

- Mettre en œuvre les différentes techniques de mesures de contamination surfacique
- D'utiliser les appareils de radioprotection
- Appliquer et faire des règles concernant l'entrée et la sortie d'outillage et matériels issus de ZppDN
- Faire appliquer les exigences de zonage du référentiel propreté radiologique

Méthodes et moyens pédagogiques

Pédagogiques :

- Formation théorique et pratique, mise en situation sur chantier école

Techniques :

- Utilisation de **CIN Interactiv System** :
 - Identification en temps réel par le formateur des acquis des stagiaires
 - Démarche active pour les stagiaires
 - VAT réalisée sur tablette
- Salle de formation équipée de vidéo projecteur, paper board et tableau blanc ; chantier école agréé par EDF

Humains :

- 2 Formateurs habilités à partir de 7 stagiaires lors des mises en situations

Parcours pédagogique

- Technique de mesures de contamination
- Limites en sortie de ZC et site (ZppDN)
- Exercices mesures de contamination et limites en sortie de ZC
- Mise en situation pratique
- Bilan de la mise en situation
- Validation des acquis théoriques

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur habilité

Méthodes et modalités d'évaluation

Validation des acquis théoriques (VAT).

Certificat et attestation de fin de stage avec avis

Le certificat est valable 3 ans. Une tolérance de 6 mois à échéance du certificat est autorisé pour accéder au recyclage (sans intervention sur le domaine concerné).

Modalités d'Accessibilité

Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter.



Durée

7.00 Heures

1 Jour

Effectif

De 2 à 12 Personnes